
An alle Indel Kunden

Mailing-Nr: 750000057

Russikon, 25. November 2021

Produktstatus-Anpassung GIN-MAX CPU- und Distributionsboards

Bitte nehmen Sie die Produktstatusanpassungen bei den nachfolgend gelisteten Produkten zur Kenntnis. Produkte mit Status «Mature product» sind immer noch lieferbar. Diese Produkte dürfen jedoch nicht mehr für Neuentwicklungen vorgesehen werden. Bitte verwenden Sie die technisch verbesserten Nachfolgeprodukte.

Indel Nr.	Label & Option	Produktstatus aktuell	Produktstatus ab 01.01.2022	Nachfolgeprodukt
611957500	GIN-MAX4x10	Introduction	Full production	
610838600	GIN-MAX10	Full production	Mature product	GIN-MAX4x10
611654455	GIN-MAX4x4_PRO SET	Full production	Full production	
611654450	GIN-MAX4x4 SET	Full production	Full production	
611956605	GIN-MAX4x4 PRO	Full production	Full production	
611956600	GIN-MAX4x4	Full production	Full production	
611956800	MAX4x4-DBIT	Introduction	Full production	
611654420	GIN-MAX4 SET	Full production	Mature product	GIN-MAX4x4 SET
610636340	GIN-MAX4 4x2.5A	Full production	Mature product	GIN-MAX4x4
610636400	MAX4-DBIT	Mature product	Mature product	
611654415	GIN-MAX2 SET	Introduction	Mature product	GIN-MAX4x4 SET
610636341	GIN-MAX4 2x5A	Full production	Mature product	GIN-MAX4x4
610636511	MAX-DBMT STD	Mature product	Mature product	

Produkte ohne Produktstatusänderungen sind nur der Vollständigkeit halber aufgelistet.

Bitte beachten: die Marktpreise für elektronische Bauteile sind aufgrund der aktuellen Situation grossen Schwankungen unterworfen. Wir behalten uns vor, bei Problemen der Verfügbarkeit, eventuelle Mehrkosten zu berechnen oder Preisanpassungen vorzunehmen.

Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne unter +41 (0)44 956 20 13 oder sales@indel.ch beratend zur Seite.

Produktstatus Legende:

Mature product:	Älteres Produkt, welches noch lieferbar ist. Nicht für Neuentwicklungen vorsehen!
Single piece:	Nur noch als Einzelstück lieferbar. Nicht mehr für neue Anlagen einsetzen!
End of life:	Nicht mehr herstellbar, möglicherweise aber noch reparierbar.